

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| ID vertido | Denominación                         |
| 168        | Conducción de desagüe Playa de Tauro |

Funcionamiento **Activo**

### 1.- INFORMACIÓN GENERAL

|               |                                |           |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| Provincia     | Isla                           | Municipio |
| Las Palmas    | Gran Canaria                   | Mogán     |
| Núcleo urbano | Localización (zona de vertido) |           |
| Tauro         | Playa de Tauro                 |           |

Descripción zona vertido

El emisario submarino se adentra en el mar por Playa de Tauro.

|             |                            |   |   |                          |        |         |
|-------------|----------------------------|---|---|--------------------------|--------|---------|
| Coordenadas | Iniciales de la conducción | X | Y | Finales de la conducción | X      | Y       |
|             |                            |   |   |                          | 428272 | 3074527 |

### TITULARES

|                           |                  |                          |                  |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| Titular de la instalación | Entidad gestora  | SITUACION ADMINISTRATIVA |                  |
| Anfi Tauro, S.A.          | Anfi Tauro, S.A. | Estado                   | N.º registro AVM |
|                           |                  | No autorizado            |                  |

### 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

|                                                        |                                                 |                                                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Procedencia del vertido                                | Naturaleza del Vertido                          | Continuidad del vertido                          |
| EDAR                                                   | Agua residual urbana                            | De excedencia-emergencia                         |
| Tipo de tratamiento                                    |                                                 |                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tratamiento previo | <input type="checkbox"/> Tratamiento secundario | <input checked="" type="checkbox"/> Desinfección |

### 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

|                     |                    |                                          |                                 |              |                         |                            |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Forma de vertido    | Régimen hidráulico | Diámetro tramo principal conducción (mm) |                                 | DIFUSORES    |                         |                            |
| Emisario submarino  | Gravedad           | 315                                      |                                 |              |                         |                            |
| Cota de vertido (m) | Longitud total (m) | Material empleado en construcción        | Estado general de la conducción | Nº difusores | Diámetro difusores (mm) | Longitud tramo difusor (m) |
| -1                  |                    | PEAD                                     |                                 |              |                         |                            |

| ID vertido | Denominación                         |
|------------|--------------------------------------|
| 168        | Conducción de desagüe Playa de Tauro |

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Calificación de la zona de vertido               | Masa de agua          |
| Alejado de la línea de costa                     | ES70GCTII             |
| <input type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s) | Actividades afectadas |
| -                                                | Zona de baño;<br>Ocio |
| Zona sensible                                    |                       |
| -                                                |                       |

#### 5.- IMÁGENES




|                               |            |                           |            |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|
| Fecha                         | Fuente     | Fecha                     | Fuente     |
| 25/05/2017                    | Censo 2016 | 2007                      | Censo 2007 |
| Observaciones                 |            | Observaciones             |            |
| Vista del entorno de vertido. |            | Detalle de la conducción. |            |