

|            |                 |
|------------|-----------------|
| ID vertido | Denominación    |
| 199        | EBAR Maspalomas |

|                |        |
|----------------|--------|
| Funcionamiento | Activo |
|----------------|--------|

1.- INFORMACIÓN GENERAL

|            |              |                           |
|------------|--------------|---------------------------|
| Provincia  | Isla         | Municipio                 |
| Las Palmas | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana |

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Núcleo urbano   | Localización (zona de vertido) |
| Playa de Inglés | Playa del Inglés               |

Descripción zona vertido

El vertido se produce desde una conducción que traspasa uno de los muros que circunda la Estación de Bombeo, ubicada en el extremo norte de la Playa de Maspalomas. El efluente vierte directamente a la arena de la playa.

|             |                            |   |   |                          |        |         |
|-------------|----------------------------|---|---|--------------------------|--------|---------|
| Coordenadas | Iniciales de la conducción | X | Y | Finales de la conducción | X      | Y       |
|             |                            |   |   |                          | 444175 | 3070481 |

TITULARES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Titular de la instalación | Entidad gestora       |
| Elmasa                    | Canaragua Concesiones |

SITUACION ADMINISTRATIVA

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Estado        | N.º registro AVM |
| No autorizado |                  |

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

|                         |                        |                          |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Procedencia del vertido | Naturaleza del Vertido | Continuidad del vertido  |
| EBAR                    | Agua residual urbana   | De excedencia-emergencia |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de tratamiento                         |                                       |
| <input type="checkbox"/> Tratamiento previo | <input type="checkbox"/> Desinfección |

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

|                                 |                    |                                          |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|
| Forma de vertido                | Régimen hidráulico | Diámetro tramo principal conducción (mm) |
| Instalación/Vertido DPMT        | Gravedad           |                                          |
| Cota de vertido (m)             | Longitud total (m) | Material empleado en construcción        |
|                                 |                    |                                          |
| Estado general de la conducción |                    |                                          |
|                                 |                    |                                          |

DIFUSORES

|              |                         |                            |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Nº difusores | Diámetro difusores (mm) | Longitud tramo difusor (m) |
|              |                         |                            |

| ID vertido | Denominación    |
|------------|-----------------|
| 199        | EBAR Maspalomas |

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Calificación de la zona de vertido                               | Masa de agua          |
| Playa                                                            | ES70GCTII             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espacio(s) protegido(s)      | Actividades afectadas |
| ZEC Sebadales de Playa del Inglés. nº ZEC 32_GC. Ref. ES7010056. | Zona de baño          |
| Zona sensible                                                    |                       |
| -                                                                |                       |

#### 5.- IMÁGENES



|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha                                                                                           | Fuente     |
| 10/05/2017                                                                                      | Censo 2016 |
| Observaciones                                                                                   |            |
| Vista de la EBAR en relación a su entorno y detalle de las conducciones de alivio de pluviales. |            |



|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fecha                                                                            | Fuente     |
| 10/05/2017                                                                       | Censo 2016 |
| Observaciones                                                                    |            |
| Detalle de las conducciones de alivio de pluviales desde el interior de la EBAR. |            |