

ID vertido	Denominación
219	Aliviadero EBAR Playa del Hombre II

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Gran Canaria	Telde
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Playa del Hombre	Punta Comisaría	
Descripción zona vertido		
Pequeño acantilado rocoso en el extremo sur de la Playa del Hombre		

Coordenadas	Initiales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		463442	3096841		463450	3096851

TITULARES

Titular de la instalación
Ayuntamiento de Telde

Entidad gestora
Empresa Mixta de Aguas de Telde, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR Punta Comisaría	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
☒ Tratamiento previo	☐ Desinfección	

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	40 x 40				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+5		Hormigón	Malo			

ID vertido

Denominación

219

Aliviadero EBAR Playa del Hombre II

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

Masa de agua

ES70GCTIV2

☐ Espacio(s) protegido(s)

Actividades afectadas

Zona de baño;
Acuicultura

Zona sensible

5.- IMÁGENES



Fecha

04/04/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Detalle de la antigua conducción de vertido.



Fecha

04/04/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR, donde se ha resaltado el nuevo punto a través del cual se produce el vertido.