

ID vertido

Denominación

80

Aliviadero EBAR Barranco de San Andrés

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Las Palmas

Isla

Gran Canaria

Municipio

Arucas

Núcleo urbano

San Andrés

Localización (zona de vertido)

Desembocadura del barranco San Andrés

Descripción zona vertido

Playa de callados en la desembocadura de un barranco.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

445097

Y

3113574

X

Finales de la conducción

445089

Y

3113641

TITULARES

Titular de la instalación

Ayuntamiento de Arucas

Entidad gestora

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

No autorizado

N.º registro AVM

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

EBAR

Naturaleza del Vertido

Agua residual urbana

Continuidad del vertido

De excedencia-emergencia

Tipo de tratamiento

☐ Tratamiento previo

☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Conducción de desagüe

Régimen hidráulico

Gravedad

Diámetro tramo principal conducción (mm)

DIFUSORES

Cota de vertido (m)

0

Longitud total (m)

70

Material empleado en construcción

Estado general de la conducción

Bueno

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

ID vertido	Denominación
80	Aliviadero EBAR Barranco de San Andrés

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Playa	ES70GCT11
☐ Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
-	Zona de baño; Pesca
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
22/02/2017	Censo 2016
Observaciones	
Conducción de alivio procedente de la EBAR.	



Fecha	Fuente
22/02/2017	Censo 2016
Observaciones	
Vista de la EBAR origen del vertido en relación a su entorno.	