

ID vertido

Denominación

95

Nueva Conducción de Desagüe de Bañaderos

Funcionamiento

Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia

Isla

Municipio

Las Palmas

Gran Canaria

Arucas

Núcleo urbano

Localización (zona de vertido)

Bañaderos

Los Charcones (Playa del Puertillo)

Descripción zona vertido

La conducción de desagüe se adentra en el mar por una rasa rocosa en la Playa de Los Charcones, junto a las piscinas naturales.

Coordenadas

Iniciales de la conducción

X

Y

Coordenadas

Finales de la conducción

X

Y

447106

3114041

446898

3114471

TITULARES

Titular de la instalación

Entidad gestora

Ayuntamiento de Arucas

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado

N.º registro AVM

No autorizado

AVM 35.3.06.0108

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido

Naturaleza del Vertido

Continuidad del vertido

EDAR Bañaderos + EDAS Pozo Don Adrián + Aliviadero EBAR Playa de Los Charcones

Agua residual y salmuera

Habitual

Tipo de tratamiento

☒ Tratamiento previo

Tratamiento secundario

☒ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido

Régimen hidráulico

Diámetro tramo principal conducción (mm)

Conducción de desagüe

Gravedad

400

Cota de vertido (m)

Longitud total (m)

Material empleado en construcción

Estado general de la conducción

Nº difusores

Diámetro difusores (mm)

Longitud tramo difusor (m)

-13

600

PEAD

Bueno

ID vertido	Denominación
95	Nueva Conducción de Desagüe de Bañaderos

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Alejado de la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70GCT11

Actividades afectadas

Zona de baño;
Pesca

5.- IMÁGENES



Fecha

2015

Fuente

PVC 2015

Observaciones

Detalle de la boca de vertido de la conducción.



Fecha

22/02/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la última arqueta de la conducción en la dirección aproximada que ésta sigue.