

ID vertido	Denominación
231	Conducción de desagüe de San Sebastián

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	La Gomera	San Sebastián de la Gomera
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
San Sebastián de La Gomera	La Hila	
Descripción zona vertido		
La conducción original ha quedado en parte ubicada bajo los rellenos portuarios de la explanada del roque de La Hila. Su arranque en tierra está ubicado en el entorno de la nueva EBAR situada en el espaldón del dique.		

Coordenadas	Initiales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		293109	3108806		293346	3108573

TITULARES

Titular de la instalación
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Entidad gestora
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR-San Sebastián	Agua residual urbana	Habitual
Tipo de tratamiento		
☒ Tratamiento previo	Desbaste + Tamizado	☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Bombeo	225				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-37	314, 2	PEAD	Precario	2	160	10

ID vertido

Denominación

231

Conducción de desagüe de San Sebastián

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70LGTI

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

13/10/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

EBAR de cabecera de la conducción de desagüe



Fecha

13/10/2016

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Explanada portuaria bajo la que se desarrolla el trazado de la conducción.