

ID vertido	Denominación
407	EBAR Edelmira Pérez Campos

Funcionamiento Activo

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Güímar
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Puertito de Güímar	Puertito de Güímar	

Descripción zona vertido

Extremo norte del paseo marítimo de Puertito de Güímar

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
					365511	3130867

TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora
Ayuntamiento de Güímar	Aqualia-Gestión Integral del Agua, S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
No autorizado	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR Puertito Güímar	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
☒ Tratamiento previo	☐ Desinfección	Desbaste

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Instalación/Vertido DPMT	Gravedad					
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
			Bueno			

ID vertido

Denominación

407

EBAR Edelmira Pérez Campos

4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Zona sensible

-

Masa de agua

ES70TFTIV

Actividades afectadas

Zona de baño

5.- IMÁGENES



Fecha

30/08/2017

Fuente

Censo 2016

Observaciones

Vista de la EBAR origen del vertido y ubicación aproximada del pozo filtrante en relación a su entorno.



Fecha

30/08/2017

Fuente

Censo 2017

Observaciones

Entorno en que se produce el vertido.