

ID vertido	Denominación
645	Aliviadero EBAR Isla Cangrejo

Funcionamiento	Activo
----------------	--------

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Santa Cruz de Tenerife	Tenerife	Santiago del Teide
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Santiago del Teide	Santiago del Teide	

Descripción zona vertido

Rasa rocosa intermareal.

Coordenadas	Iniciales de la conducción	X	Y	Finales de la conducción	X	Y
		319188	3125416		319150	3125434

TITULARES

Titular de la instalación
Ayuntamiento de Santiago del Teide

Entidad gestora
Entemanser S.A.

SITUACION ADMINISTRATIVA

Estado	N.º registro AVM
En Trámite	

2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
EBAR	Agua residual urbana	Habitual
Tipo de tratamiento		
☐ Tratamiento previo		☐ Desinfección

3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	125				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
-1	30	PVC	Precario			

ID vertido	Denominación
645	Aliviadero EBAR Isla Cangrejo
4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR	
Calificación de la zona de vertido	Masa de agua
Próximo a la línea de costa	ES70TFTV_1
☒ Espacio(s) protegido(s)	Actividades afectadas
ZEC Franja marina Teno - Rasca. nº ZEC 103_TF. Ref. ES7020017	-
Zona sensible	
-	

5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
26/10/2017	Censo 2016
Observaciones	
Entorno en el que se ubica la EBAR.	



Fecha	Fuente
26/10/2017	Censo 2016
Observaciones	
Vista de la conducción adentrándose en el mar.	